

# Aggiornamento Software

## **CAR 61**



**TEXA**

# AGGIORNAMENTO SOFTWARE

## CAR 61.0.0

Il nuovo aggiornamento software **CAR 61.0.0** mette a disposizione un grandissimo numero di sviluppi diagnostici e di funzioni speciali, che assicurano ai meccanici che utilizzano le soluzioni di diagnosi TEXA di poter operare con la massima professionalità, anche grazie alla possibilità di consultare informazioni tecniche indispensabili per portare a termine tutte le operazioni d'officina.

**CAR 61.0.0** racchiude oltre **47.000 nuove possibili selezioni, 127 nuovi sistemi diagnostici** sviluppati, 516 aggiornati, per le maggiori marche presenti sul mercato mondiale, tra le quali: **ABARTH, ACURA, ALFA ROMEO, AUDI, BENTLEY, BMW, CADILLAC, CHEVROLET, CHRYSLER, CITROËN, DACIA, DODGE, FERRARI, FIAT, FORD, HONDA, HYUNDAI, INFINITI, JAGUAR, JEEP, KIA, LAMBORGHINI, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MARUTI, MASERATI, MAZDA, MERCEDES-BENZ, MINI, MITSUBISHI, NISSAN, OPEL (GM), PEUGEOT, PLYMOUTH, PORSCHE, RENAULT, ROLLS-ROYCE, SAAB, SCION, SEAT, SKODA, SMART, SSANGYONG, SUBARU, SUZUKI, TOYOTA, VOLKSWAGEN, VOLVO.**

Particolare attenzione è stata data, durante lo sviluppo, alle nuove funzionalità speciali legate ai **Sistemi: ASSISTENZA AL PARCHEGGIO E ALLA GUIDA, CALIBRAZIONE TELECAMERE E RADAR, CAMBIO LINGUA, CODIFICA CHIAVI, FILTRO ANTI PARTICOLATO, FAST FIT e MONITORAGGIO PNEUMATICI TPMS.**

Vediamo di seguito solo alcune delle tantissime novità di diagnosi, ed i veicoli associati, contenute in questa versione software CAR, che prendono in considerazione le funzionalità maggiormente richieste dalle officine, dedicate alle marche più diffuse.

## PRINCIPALI FUNZIONI IMPLEMENTATE E SUDDIVISE PER TIPOLOGIA



### Assistenza al parcheggio

**AUDI:** A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; RS3 [15>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8V7) Cabrio; TT [14>] (8S3) Coupé; TT [14>] (8S9) Roadster; TTS [14>

(8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster; RSQ3 [13>] (8UB); S1 [13>] (8XK) Sportback.

**BENTLEY:** Continental [03>11] GT; Continental [05>11] Flying Spur; Continental [06>11] GTC; Continental [08>11] GT Speed; Continental [08>11] GTC Speed; Continental [09>11] Supersport; Continental [10>11] Flying Spur

Speed; Continental [10>11] Supersport Cabrio.

**CITROËN:** C 5 [08>] (X7) Break; Berlingo [14>] (B9e) EV; C 3 [09>] (A51); C 3-XR [14>] (M3/M4); C 4 [10>] (B7); C-Elysée [12>]; DS3 [13>] (A55) Cabrio; DS4 [11>] (B75); DS5 [11>] (B81); DS5 LS [14>] (B75C); C 3 Aircross [10>]; C 3 Picasso [12>] (Ai58).

**MERCEDES BENZ:** S [05>13] (221) L; S [05>13] (221); SL [12>] (231); C [14>] (205); C [15>] (205) Coupé; GLC [15>] (253); S [13>] (222) L; S [14>] (217) Coupé; S [15>] (217) Cabrio; SLC GT [15>] (190) Coupé.

**PEUGEOT:** 207 [07>12] (A7/T3) Station Wagon; 207 [07>14] (A7) CC; 3008 [09>] (T84); 301 [12>] (M3); 308 [08>13] (T7) Station Wagon Van; 308 [08>13] (T7) Station Wagon; 308 [09>13] (T7) CC; 5008 [09>] (T8); Partner Tepee [14>] (B9e) EV; 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (Ai91); 508 [11>] (W2) Break.

**RENAULT:** Latitude [10>] (X43/L7); Safrane III [10>]; Koleos [08>] (HY); Captur [13>] (X87/J5); Clio IV [13>] (X98/KH) Sporter; Zoe [13>] (X10).

**SKODA:** Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Superb B8 [15>] (3V5) Wagon; Octavia [04>13] (1Z3); Superb B6 [09>15] (3T5) Kombi; Yeti [09>] (5L7).

**VOLKSWAGEN:** Golf VI [08>13] (5K1); Golf VI [09>13] (AJ5) Variant; Golf VI [09>14] (521) Plus; Golf VI [11>15] (517) Cabriolet; Passat CC [12>] (358) Facelift; Phaeton [02>10] (3D2); Tiguan [12>15] (5N2) Facelift; Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan; Lamando [15>]; Passat B8 [15>] (3G5) Variant Alltrack; Touran [15>] (5T); Bora [06>13] (1K2); Caddy [10>] (2C/2K); Eos [11>] (1F8); Jetta [10>] (162); Magotan B7L [11>] (9X2); Passat B6 [05>10] (3C5) Variant; Passat B7 [12>] NMS (A32); Rabbit V [06>14]; Scirocco [08>] (137/138); Sharan [10>15] (7N1); Tiguan [07>12] (5N1); Touran [10>15] (1T3) Facelift.



Calibrazione  
telecamere

**AUDI:** A6 [11>] (4G2); A6 [11>] (4G5) Avant; A6 [13>] (4GH) Avant Allroad; A7 [10>] (4GA) Sportback; A8 [10>] (4H2); A8 [11>] (4H8) L; A8 [14>] (4HC); A8 [14>] (4HL) L; RS6 [13>] (4G5) Avant; RS7 [13>] (4GA) Sportback; S6 [12>] (4G2); S6 [12>] (4G5) Avant; S7 [10>] (4GA) Sportback; S8 [12>] (4H2); S8 [14>] (4HC); A5 [07>] (8T3) Coupé; A5 [09>] (8F7) Cabrio; A5 [09>] (8TA) Sportback; A8 [02>10] (4E2); A8 [02>10] (4E8) L; Q5 [08>] (8RB/83B); Q7 [06>15] (4LB); RS5 [10>] (8T3) Coupé; RS5 [13>] (8F7) Cabrio; S5 [07>] (8T3) Coupé; S5 [09>] (8F7) Cabrio; S5 [09>] (8TA) Sportback; S8 [06>10] (4E2); SQ5 [13>] (8RB); A1 [11>] (8X1/8XF); A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; A3 [03>13] (8P1); A3 [03>13] (8PA) Sportback; A3 [08>14] (8P7) Cabrio; A4 [07>15] (8K2); A4 [07>15] (8K5) Avant; A4 [09>15] (8KH) Avant Allroad; A6 [04>11] (4F2); A6 [04>11] (4F5) Avant; A6 [05>11] (4FH) Avant Allroad; Q3 [11>] (8UB); R8 [07>15] (423) Coupé; R8 [09>15] (429) Spyder; R8 [11>15] (422) GT Coupé; R8 [12>15] (427) GT Spyder; RS3 [11>14] (8PA) Sportback; RS4 [13>] (8K5) Avant; RS6 [08>12] (4F2); RS6 [08>12] (4F5) Avant; RSQ3 [13>] (8UB); S3 [06>13] (8P1); S3 [06>13] (8PA) Sportback; S4 [08>] (8K2); S4 [08>] (8K5) Avant; S6 [06>11] (4F2); S6 [06>11] (4F5) Avant; TT [07>14] (8J3) Coupé; TT [07>14] (8J9) Roadster; TT [10>14] (8J3) RS Coupé; TT [10>14] (8J9) RS Roadster; S1 [13>] (8XF); S1 [13>] (8XK) Sportback; A3 [12>] (8V1); A3 [12>] (8VA) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; RS3 [15>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; TT [14>] (8S3) Coupé; TT [14>] (8S9) Roadster; TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster.

**HYUNDAI:** Tucson [15>] (TL).

**KIA:** Cee'd [12>15] (JD) Sportswagon; Cee'd [12>15] (JD); Pro Cee'd [13>] (JD); Sorento III [15>] (UM); Sportage [16>] (QL).

**MERCEDES-BENZ:** C [14>] (205) L; C [14>] (205) T; C [14>] (205); C [15>] (205) Coupé; GLC [15>] (253); S [13>] (222) L; S [13>] (222); S [14>] (217) Coupé; S [15>] (217) Cabrio; SLC GT [15>] (190) Coupé.

**NISSAN:** Qashqai [14>] (J11).

**RENAULT:** Koleos [08>] (HY); Captur [13>] (X87/J5); Clio IV [12>] (X98/BH); Clio IV [13>] (X98/KH) Sporter; Zoe [13>] (X10).

**SEAT:** Alhambra [10>] (710); Leon [12>] (5F1); Leon [12>] (5F5) SC; Leon [14>] (5F8) ST.

**SKODA:** Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon.

**VOLKSWAGEN:** Touareg [10>] (7P5); Bora [06>13] (1K2); Eos [11>] (1F8); Golf VI [08>13] (5K1); Golf VI [09>13] (AJ5) Variant; Golf VI [09>14] (521) Plus; Golf VI [11>15] (517) Cabriolet; Golf VII [12>] (5G1); Golf VII [14>] (BA5) Variant; Golf VII [14>] (BE1) EV; Jetta [10>] (162); Passat B6 [04>10] (3C2); Passat B6 [05>10] (3C5) Variant; Passat B7 [10>14] (362); Passat B7 [10>14] (365) Variant; Passat B7 [12>] NMS (A32); Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8 [14>] (3G5) Variant; Passat B8 [15>] (3G5) Variant Alltrack; Passat CC [08>12] (357); Passat CC [12>] (358) Facelift; Rabbit V [06>14]; Scirocco [08>] (137/138); Sharan [10>15] (7N1); Tiguan [07>12] (5N1); Tiguan [12>15] (5N2) Facelift; Touran [06>10] (1T2) Facelift; Touran [10>15] (1T3) Facelift; Magotan B7L [11>] (9X2); Phaeton [11>] (3D1); Phaeton [11>] (3D9) L.




## Calibrazione radar

**MERCEDES BENZ:** GLE [15>] (292) Coupé; SL

[12>] (231); SLK/SLC [11>] (172);

**VOLVO:** S60 II [10>]; V60 [10>]; XC60 [09>].



## Cambio lingua del quadro strumenti

**CITROËN:** C 3 [12>] (Ai51); C 3 Aircross [10>]; C 3 Picasso [12>] (Ai58); C-Elysée [12>]

**PEUGEOT:** 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (Ai91); 301 [12>] (M3).



## Codifica Chiavi / Telecomando

**AUDI:** A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; RS3 [15>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; TT [14>] (8S3) Coupé; TT [14>] (8S9) Roadster; TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster.

**HYUNDAI:** Elantra [16>] (AD); Grand Santa Fe [13>] (NC); Santa Fe [16>] (DM) Facelift; Santa Fe Sport [14>] (AN); Sonata VII [15>] (LF); Tucson [15>] (TL).

**KIA:** Carens IV [13>] (RP); Carnival IV [15>] (YP); Optima IV [16>] (JF); Rondo [13>] (RP); Sedona [15>] (YP); Sorento III [15>] (UM); Soul [14>] (PS); Sportage [16>] (QL).

**MASERATI:** Ghibli [13>] (M157); Ghibli Diesel [13>] (M157); Ghibli S [13>] (M157); Ghibli S Q4 [13>] (M157); Quattroporte [13>] (M156); Quattroporte Diesel [13>] (M156); Quattroporte GTS [13>] (M156); Quattroporte S [13>] (M156); Quattroporte S Q4 [13>] (M156).

**SKODA:** Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon.

**VOLKSWAGEN:** Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8

[14>] (3G5) Variant; Passat B8 [15>] (3G5) Variant Alltrack; Golf VII [12>] (5G1); Golf VII [14>] (BE1) EV; Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan; Lamando [15>]; Touran [15>] (5T).



## Rigenerazione Filtro Anti particolato

**CITROËN:** C 4 [10>] (B7); C 4 Grand Picasso [13>] (B78); C 4 Picasso [13>] (B78); C 5 [08>] (X7) Break; C 5 [08>] (X7); DS4 [11>] (B75); DS5 [11>] (B81).

**SKODA:** Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi.

**HYUNDAI:** Santa Fe [16>] (DM) Facelift; Tucson [15>] (TL).

**KIA:** Sportage [16>] (QL).



## Sistema di aiuto alla guida

**AUDI:** A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; A6 [11>] (4G5) Avant; A6 [13>] (4GH) Avant Allroad; A7 [10>] (4GA) Sportback; A8 [11>] (4H8) L; A8 [14>] (4HL) L; RS6 [13>] (4G5) Avant; RS7 [13>] (4GA) Sportback; S6 [12>] (4G5) Avant; S7 [10>] (4GA) Sportback; S8 [14>] (4HC); Q3 [11>] (8UB); A5 [09>] (8F7) Cabrio; A5 [09>] (8TA) Sportback; Q5 [08>] (8RB/83B); A8 [02>10] (4E8) L; Q7 [06>15] (4LB); RS5 [10>] (8T3) Coupé; S5 [09>] (8F7) Cabrio; S5 [09>] (8TA) Sportback; S8 [06>10] (4E2); SQ5 [13>] (8RB); A3 [03>13] (8PA) Sportback; A3 [08>14] (8P7) Cabrio; A4 [07>15] (8K5) Avant; A4 [09>15] (8KH) Avant Allroad; A6 [04>11] (4F2); R8 [07>15] (423) Coupé; R8 [09>15] (429) Spyder; R8 [11>15] (422) GT Coupé; R8 [12>15] (427) GT Spyder; RS3 [11>14] (8PA) Sportback; RS4 [13>] (8K5) Avant; RS6 [08>12] (4F2); RS6 [08>12] (4F5)

Avant; RSQ3 [13>] (8UB); S3 [06>13] (8P1); S3 [06>13] (8PA) Sportback; S4 [08>] (8K2); S4 [08>] (8K5) Avant; S6 [06>11] (4F2); S6 [06>11] (4F5) Avant; TT [07>14] (8J3) Coupé; TT [07>14] (8J9) Roadster; TT [10>14] (8J9) RS Roadster; S1 [13>] (8XF); S1 [13>] (8XK) Sportback; A3 [14>] (8V7) Cabrio; A3 [14>] (8VS) Sedan; RS3 [15>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8V1); S3 [14>] (8V7) Cabrio; S3 [14>] (8VA) Sportback; S3 [14>] (8VS) Sedan; TT [14>] (8S9) Roadster; TTS [14>] (8S3) Coupé; TTS [14>] (8S9) Roadster; R8 [15>] (4S3) Coupé; A3 [12>] (8V1) A3 [12>] (8VA) Sportback.

**CITROËN:** Berlingo [14>] (B9e) EV; C 5 [08>] (X7) Break; C 5 [08>] (X7); C 3 [09>] (A51); C 3 Picasso [09>] (A58); DS3 [10>] (A55); DS3 [13>] (A55) Cabrio; C 3 [12>] (Ai51); C 3 Aircross [10>]; C 3 Picasso [12>] (Ai58); C 3-XR [14>] (M3/M4); C 4 [10>] (B7); C-Elysée [12>]; DS4 [11>] (B75); C 4 Grand Picasso [13>] (B78); C 4 Picasso [13>] (B78); DS5 LS [14>] (B75C); C 3 [10>] (A51) Van.

**HYUNDAI:** ix20 [10>] (JC); Grand i10 [14>] (BA); Xcent [14>] (BA); Tucson [15>] (TL); Elantra [16>] (AD); i30 [12>15] (GD); i30 [15>] (GD) Facelift; Genesis [14>] (DH); Santa Fe Sport [14>] (AN); Santa Fe [16>] (DM) Facelift; Grand Santa Fe [13>] (NC); Sonata VII [15>] (LF) Hybrid; Sonata VII [15>] (LF).

**KIA:** Venga [10>] (YN); Sorento II [09>14] (XM); Cee'd [15>] (JD) Facelift; Cee'd [15>] (JD) Spotswagon Facelift; Cee'd [12>15] (JD) Sportswagon; Cee'd [12>15] (JD); Pro Cee'd [13>] (JD); Sportage [16>] (QL); Cerato [13>] (YD); Optima IV [16>] (JF); Soul [14>] (PS); Sorento III [15>] (UM).

**LAMBORGHINI:** Huracan [14>] LP 610-4; Huracan [16>] LP 580-2; Huracan [16>] LP 610-4 Spyder.

**MASERATI:** Ghibli [13>] (M157); Quattroporte [13>] (M156); Quattroporte Diesel [13>] (M156); Ghibli Diesel [13>] (M157).

**MERCEDES-BENZ:** S [05>13] (221) L; S [05>13] (221); G [98>] (463) T L; SLK/ SLC [11>] (172); SL [12>] (231); GLE [15>] (292) Coupé; V [14>] (447); S [15>] (217) Cabrio; GLC [15>] (253); C [14>] (205); C [15>] (205) Coupé; S [13>] (222); S [14>] (217) Coupé; SLC GT [15>] (190) Coupé; CLS [04>10] (219) Coupé.

**MINI:** Mini (F55/F56) [14>] Cooper D; Mini (F55/F56) [14>] Cooper S; Mini (F55/F56) [14>] Cooper SD; Mini (F55/F56) [14>] Cooper; Mini (F55/F56) [14>] One D; Mini (F55/F56) [14>] One; Mini (F55/F56) [15>] John Cooper Works.

**MITSUBISHI:** Mirage [12>] (A0); ASX [10>] (GA); Outlander Sport [11>] (GA); RVR [10>] (GA).

**NISSAN:** Tiida [04>] (C11); Tiida [05>] (C11) Hatchback; Qashqai [06>14] (J10); Qashqai [08>14] +2 (J10); Navara [15>] (D23); Qashqai [14>] (J11).

**PEUGEOT:** Partner Tepee [14>] (B9e) EV; 301 [12>] (M3); 508 [11>] (W2) Break; 508 [11>] (W2); 3008 [09>] (T84); 308 [13>] (T9); 5008 [09>] (T8); 207 [06>12] (A7/T3); 207 [07>14] (A7) CC; 207 [06>12] (A7) Van; 308 [07>13] (T7); 308 [08>13] (T7) Station Wagon; 308 [09>13] (T7) CC; Partner Tepee [08>] (B9); 2008 [13>] (A9); 208 [12>] (Ai91); 408 [10>14] (T73); RCZ [10>] (T75); 208 [12>] (A9).

**RENAULT:** Latitude [10>] (X43/L7); Safrane III [10>]; Koleos [08>] (HY); Zoe [13>] (X10); Logan II [13>]; Sandero II [14>] (B8); Sandero II [14>] (B8) Stepway; Captur [13>] (X87/J5); Clio IV [12>] (X98/BH); Clio IV [13>] (X98/KH) Sporter; Fluence [09>] (X38/L3).

**SEAT:** Altea Freetrack [07>] (5P8); Leon [05>12] (1P1); Alhambra [10>] (710); Leon [12>] (5F1); Leon [12>] (5F5) SC; Leon [14>] (5F8) ST.

**SKODA:** Octavia [13>] (5E3); Octavia [13>] (5E5) Kombi; Superb B8 [15>] (3V3); Superb B8 [15>] (3V5) Wagon; Octavia [04>13] (1Z3); Octavia [04>13] (1Z5) Kombi; Superb B6 [08>15] (3T4); Superb B6 [09>15] (3T5) Kombi; Yeti [09>] (5L7).

**TOYOTA:** Avensis [08>] (T27) Sedan; Avensis

[08>] (T27) Wagon; RAV4 [13>] (A4).

**VOLKSWAGEN:** Touareg [10>] (7P5); Touran [15>] (5T); Passat B8 [14>] (3G2); Passat B8 [14>] (3G5) Variant; Passat B8 [15>] (3G5) Variant Alltrack; Golf VII [12>] (5G1); Golf VII [14>] (BE1) EV; Golf VII [15>] (AM1) Sportsvan; Lamando [15>]; Tiguan [12>15] (5N2) Facelift; Bora [06>13] (1K2); Caddy [10>] (2C/2K); Eos [11>] (1F8); Golf VI [09>13] (AJ5) Variant; Golf VI [09>14] (521) Plus; Golf VI [11>15] (517) Cabriolet; Jetta [10>] (162); Magotan B7L [11>] (9X2); Passat B6 [05>10] (3C5) Variant; Passat B7 [10>14] (365) Variant; Passat B7 [12>] NMS (A32); Passat CC [08>12] (357); Rabbit V [06>14]; Scirocco [08>] (137/138); Sharan [10>15] (7N1); Tiguan [07>12] (5N1); Touran [10>15] (1T3) Facelift; Passat CC [12>] (358) Facelift; Touran [06>10] (1T2) Facelift; Phaeton [11>] (3D9) L.

**VOLVO:** S60 II [10>]; V60 [10>]; XC60 [09>]; S60 I [00>09].



Sistema di  
monitoraggio  
pneumatici TPMS

**AUDI:** A1 [11>] (8X1/8XF); A1 [12>] (8XA/8XK) Sportback; Q3 [11>] (8UB).

**HYUNDAI:** Accent V [11>] (RB); Centennial [09>] (VI); Santa Fe [16>] (DM) Facelift.

KYA: Cadenza [10>] (VG); Sorento III [15>] (UM).

**MASERATI:** Ghibli [13>] (M157); Ghibli Diesel [13>] (M157); Ghibli S [13>] (M157); Ghibli S Q4 [13>] (M157); Quattroporte [13>] (M156); Quattroporte Diesel [13>] (M156); Quattroporte GTS [13>] (M156); Quattroporte S [13>] (M156); Quattroporte S Q4 [13>] (M156).

**PEUGEOT:** 3008 [09>] (T84); 5008 [09>] (T8).

**SEAT:** Altea [04>] (5P1); Leon [05>12] (1P1).

**VOLVO:** S60 II [10>]; S60 II [14>] L; S80 II [06>]; V60 [10>]; V70 III [07>]; XC60 [09>]; XC70 II [07>].

N.B. L'elenco sopra indicato prende in considerazione la copertura mondiale del software, sono quindi presenti anche veicoli extra **EUROPA**. La lista rappresenta solo una piccola parte delle tantissime novità che **TEXA** ha sviluppato ed ha introdotto in questa versione. Maggiori dettagli circa le suddette funzionalità e le loro applicabilità ai veicoli, sono disponibili all'interno del software **IDC4e** nel menù **DOCUMENTAZIONE**, e all'indirizzo web [www.texa.com/coverage](http://www.texa.com/coverage) dove è possibile consultare anche la lista completa con le novità introdotte a partire da questo aggiornamento, per comprendere appieno gli sviluppi che rendono gli strumenti TEXA i compagni ideali per il suo lavoro.

## **AVVERTENZA PER POSSESSORI DI STRUMENTI DI VECCHIA GENERAZIONE**

L'evoluzione dell'elettronica presente nei veicoli rende oramai indispensabile l'utilizzo di strumenti diagnostici TEXA di nuova generazione, con soluzioni tecnologiche d'avanguardia. Per questo motivo, per alcuni nuovi sistemi diagnostici e per quelli già presenti nelle precedenti versioni, ma aggiornati in questa, le relative operazioni di diagnosi potrebbero non essere disponibili utilizzando strumenti obsoleti (AXONE 2000, NAVIGATOR CLASSIC, NAVIGATOR MOBILE, AXONE 3 MOBILE con modulo A-DIA, TRIBOX MOBILE con modulo A-DIA).

N.B. Come comunicato in precedenza, a decorrere dal 1° Gennaio 2016 le versioni CAR, TRUCK e BIKE non supporteranno più le piattaforme AXONE 3, MULTI PEGASO, PEGASO EXPANDER, PEGASO MOBILE. Inoltre, sempre da tale data, le versioni CAR e TRUCK non supporteranno più lo strumento di diagnosi AXONE 2000.

Maggiori dettagli circa queste funzionalità e la loro applicabilità ai veicoli, sono disponibili all'indirizzo:  
**[www.texa.com/coverage](http://www.texa.com/coverage)**

# AGGIORNAMENTO COPERTURA MARCHE

VERSIONE 61

## CAR E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI

ABARTH	FIAT	LAND ROVER
ACURA	FORD	LDV
AGRALE	GAZ	LEXUS
ALFA ROMEO	GONOW	LOTUS
ASTON MARTIN	GREAT WALL	MAHINDRA
AUDI	HONDA	MARUTI
AUTOBIANCHI	HUMMER	MAYBACH
BMW	HYUNDAI	MAZDA
BSI VEICOLI	IKCO	MERCEDES-BENZ
CADILLAC	INFINITI	MERCEDES-BENZ (BRASIL / ASIA PACIFIC)
CHERY	INNOCENTI	MG
CHEVROLET	ISUZU	MINI
CHRYSLER	IVECO	MITSUBISHI
CITROEN	IVECO LATIN AMERICA	NISSAN
DACIA	JAGUAR	OPEL (GM)
DAEWOO	JEEP	PERODUA
DAIHATSU	KATAY	PEUGEOT
DODGE	KIA	PIAGGIO
DR	LADA	PLYMOUTH
FAW	LANCIA	PORSCHE

## SUPERCAR

ALFA ROMEO
ASTON MARTIN
BENTLEY
CHEVROLET
DODGE
FERRARI
LAMBORGHINI
MASERATI
MORGAN
PAGANI
PORSCHE
ROLLS-ROYCE
RENAULT
RENAULT SAMSUNG
ROVER
SAAB
SCION
SEAT
SKODA
SMART
SOLLERS FIAT
SPERANZA
SSANGYONG
SUBARU
SUZUKI
TATA
TOYOTA
UAZ
VAZ
VICTORIA GIOTTI
VOLKSWAGEN
VOLVO

## LEGENDA

 Marche che presentano aggiornamenti in questa versione	 Marche che non presentano aggiornamenti in questa versione
---	--

Si precisa che tale documento è da ritenersi strettamente riservato. Ne è vietata la riproduzione anche parziale senza l'autorizzazione da parte di TEXA S.p.A. Dati, descrizione e illustrazioni possono variare rispetto a quanto descritto nel presente documento. TEXA S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti, senza avviso alcuno.

## AVVERTENZA

I marchi e i segni distintivi delle case costruttrici di veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di informare il lettore sulla potenziale idoneità dei prodotti TEXA qui menzionati ad essere utilizzati per i veicoli delle suddette case. I riferimenti alle marche, modelli e sistemi elettronici contenuti nel presente documento devono intendersi come puramente indicativi, in quanto i prodotti e software TEXA – essendo soggetti a continui sviluppi e aggiornamenti – al momento della lettura del seguente documento, potrebbero non essere in grado di effettuare la diagnosi di tutti i modelli e sistemi elettronici di ciascuna di tali case costruttrici. Pertanto, prima dell'acquisto, TEXA suggerisce di verificare, sempre, la "Lista copertura diagnosi" del prodotto e/o software presso i Rivenditori autorizzati TEXA. **Le immagini e le sagome dei veicoli presenti in questo documento hanno il solo scopo di facilitare l'individuazione della categoria di veicolo (auto, camion, moto ecc.) cui il prodotto e/o software TEXA è dedicato.** Dati, descrizione e illustrazioni possono variare rispetto a quanto descritto nel presente documento. TEXA S.p.A. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica ai suoi prodotti, senza avviso alcuno.



+39 0422 791311



texa.com



info.it@texa.com



facebook.com/texacom



twitter.com/texacom



youtube.com/texacom



instagram.com/texacom



linkedin.com/company/texa



plus.google.com/+TEXAcom

TEXA

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

BLUETOOTH è un marchio di proprietà Bluetooth SIG, Inc., U.S.A. con licenza per TEXA S.p.A.

Copyright TEXA S.p.A. - 08/2016 - Italiano

MADE IN ITALY 

